




Seinän lastulevyssä kosteuden aiheuttamia jälkiä.



HELSINGIN MAALAIKUNTA
RAKENNUSTOIMISTO
HIEKKAHARJUN URHEILUKENTÄN PUKUSUOJAT
PÄÄPIIRUSTUS
POHJAT 1:100
TIKKURILA 13 / 3 - 1965 PIR. N:o

4 62 4 / 003

ARKISTOKAPPALE

KOSTEUSVAURIOKARTOITUS
Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennus
Urheilutie 15, 01350 VANTAA
ASB-Consult Oy, pvm. 27.5.2011
Laatinut: Asko Karvonen