

ITÄ-HAKKILAN KOULUN LISÄRAKENNUKSEN ALAPOHJAHAVAINTOJA 4.12.2014



1 Lisärakennus



2. aula



3. väliseinän liittymässä muovilista



4. sähkökeskuksen kaapeli läpivienti



5. luokkatila



6. luokan ulkoseinällä muovilista



7. luokan ikkunoiden väli



8. karmivälissä uretaania, ei muuta tiivistystä



9. päädyn kulkuluukku



10. keskiloikka luukun kohdalla



11. bituliittilevyn alapinnan värjäytymä



12. levysauma tiivistämättä ja irti kertopuupalkin pinnasta



13. otettiin levystä näyte, levym yläpinta on normaalin terveen värinen. Eriste vaikutti olevan terveen värinen ja muuten ok.



14. välituella levysaumojen tiivistys ok, mutta levyjen välisauma on auki



15. sisäpihan puoleinen lohko luukkupäädissä



16. levyjen alapinnassa hieman kupruilua ja väriä



17. levyjen välisen sauman takana kertopuu, levyssä on värjäytymää ja/ tai pölyä



18. otettiin värjäytymäkohdasta näytepala



19. värjäytymäkohdalla villan väri on terve,  
levypalan yläpinta on terveen värinen



20. otettiin villasta näyte

Tuloilmapuhallus oli toiminnassa, putken päästä tuli hyvin ilmaa  
Poistokanavissa oli venttiilin kohdalla selvä imu  
Sokkelin venttiilit olivat auki

5.12.2014 Vahanen Oy  
Unto Kovanen