



PINTAKOSTEUSMITTAUKSET 19.3.12
 GANN HYDROMETTE UNI1 ja LB70 -pää
 Maksimiarvo on n. 170

ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI
 Keskustie 1, 01260 VANTAA
 KOSTEUSVAURIOKARTOITUS JA
 PINTAKOSTEUSMITTAUKSET
 Delete Tutkimus Oy/ ASB Consult Oy,
 Helsinki
 2.4.2012 RA Unto Kovanen

ASB-YHTIÖT
*Kiinteistön
 kunnan puolesta*

Delete
 Koulumme osaksi Delete Groupia

Vesikatolla ei havaittu vuotoriskejä.
 Yläpohjaontelossa ei havaittu vuotojälkiä.

Kattopinnoissa ei havaittu vuotojälkiä, mutta
 höyrönsulut ovat alakattotiloissa huonot

Ulkoseinien saisaipinnoissa ei havaittu
 vuotojälkiä tai kosteusvaurioita

Lattipinnoissa ei havaittu kohonneita
 kosteusarvoja tai kosteusvaurioita

Sokkelin alaosassa on
 suolapurkautumaa

Vesikaton päätykol-
 mioiden laudoitus
 kärsinyt säärasitusta

Vesikaton päätykol-
 mioiden laudoitus
 kärsinyt säärasitusta

Väliseinien puiset ala-
 osat on v. 2000
 korotettu lattian tasoon

Ikkunoiden ulkopintojen
 maali kulunut

Salaojan
 tarkastuskaivo/
 perusvesikaivo