



07.03.2014

Tilakeskus
Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius
Kielotie 13

01300 VANTAA

JOKIVARREN KOULUN TARKASTUS

VD/804/11.02.03.03/2014

ASIAN VIREILLETULO JA TARKASTUKSEN AIHE

Jokivarren koulun rehtori Niina Korko on pyytänyt kirjallisesti 27.1.2014 ympäristökeskusta tekemään koulun tiloihin tarkastuksen terveyshaittaepäilyn johdosta.

TAUSTATIETOA

Osa henkilökunnasta oireilee ja oppilaiden huoltajilta on tullut yhteydenottoja liittyen sisäilmaan ja oire-epäilyihin. Oireilua koetaan päärakennuksessa. Saneeratussa päärakennuksessa on kolme kerrosta ja pohjakerroksessa on ATK-luokka. Vantaan kaupungin tilakeskus on suorittanut koulussa tiivistyskorjauksia.

TARKASTUS

13.2.2014 klo 8.30 - 10.00

MITTALAITE

Gann Hydrotest LG 1-pintakosteusilmaisin

LÄSNÄ

Timo Hakkarainen (kouluisäntä), Niina Korko (rehtori), Sirkku Pasanen (Jokivarren koulun vanhempainyhdistys), Jussi Sojakka (Vantaan kaupungin tilakeskus) ja terveystieteiden opettaja Satu Karila.

KOHDE

Jokivarren koulu, Sorvatie 16, 01480 Vantaa.

TARKASTUKSESSA TODETTU

Tarkastuksella kierrettiin läpi luokat 1021 (ATK-luokka), 1105, 1204, 1205, 1206, 1208, neuvotteluhuone 1123 ja uudelta puolelta luokat 114 ja 115. Tämän lisäksi tarkastettiin ATK-luokan 1021 lähellä sijaitsevat varastohuoneet 1023 ja 1024.

Kellarikerroksen ATK-luokan lattia on uusittu (kelluva lattia/Platon järjestelmä) vuonna 2009. Tilakeskuksen mukaan kellarikerrosta ei ole tarkoitettu opetuskäyttöön. ATK-luokan 1021 lähellä sijaitsevan ulkoviivivestien varaston 1024 lattiasta mitattiin pintarakenteiden

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa. Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.



07.03.2014

kosteusmittauksessa kohonneita lukemia. ATK-luokan 1021 lähellä sijaitsevan näytelmävaraston 1023 lattiasta mitattiin pintarakenteiden kosteusmittauksessa lievästi kohonneita lukemia.

Luokan 1105 ja neuvotteluhuoneen 1123 sisäilma oli lievästi tunkkainen.

Koulun laajennusosassa sijaitsevassa luokassa 114 ja mahdollisesti myös luokassa 115 on kertoman mukaan ollut kosteusvaurioita useita vuosia sitten. Muovimatoissa oli värjäytyksiä. Pintarakenteiden kosteusmittauksessa mitattiin luokan 114 lattiasta lievästi kohonneita lukemia.

Rehtori Niina Korkon mukaan koulussa suoritettavan siivouksen taso on vaihdellut, mutta on nykyään parempi.

TOIMENPITEET

Vantaan kaupungin tilakeskus on 12.2.2014 tiedotteessaan ilmoittanut, että koulun ilmanvaihdon toimivuus ja ilmanvaihtolaitteiston kunto tullaan tutkimaan ja että mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve arvioidaan tehtävien tutkimusten valmistuttua. Ilmanvaihdon tarkastamisen lisäksi ympäristökeskus suosittelee:

- tarkastamaan ATK-luokan lattiarakenteiden kunnon ja tarvittaessa ryhtymään korjaustoimenpiteisiin, jos luokkaa pidetään edelleen opetuskäytössä.

- tarkastamaan ATK-luokan lähellä sijaitsevien varastohuoneiden 1023 ja 1024 lattiarakenteiden kunnon ja tarvittaessa ryhtymään korjaustoimenpiteisiin.

- tarkastamaan luokkien 114 ja 115 rakenteiden kunnon ja tarvittaessa ryhtymään korjaustoimenpiteisiin.

SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

Terveysturvallisuuslaki 1, 26 ja 27 §
Terveysturvallisuusasetus 15 ja 17 §
Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Lisätietoja asiasta antaa terveysturvallisuusasiantuntija Satu Karila, puhelin (09) 8392 3121.

Satu Karila
terveysturvallisuusasiantuntija

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa. Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.



SÄHKÖPOSTIJAKELU

Niina Korke, rehtori, Jokivarren koulu
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija, tilakeskus
Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu
Jussi Sojakka, ohjelmointi-insinööri, tilakeskus
Pekka Wallenius, hankepalvelujohtaja, tilakeskus

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.
Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.