



Kuva 1. Jätekatoksen lautaverhoilussa kasvaa sammalta ja vaneri on alaosasta lahonnut.



Kuva 4. Ikkunapeltien pinnoite on paikoin irronnut.



Kuva 2. Ikkunat ja tiiliseinät ovat yleisesti hyväkuntoiset ja seinän vierellä on sepeli.



Kuva 5. Halkeama ja kosteusjälki henkilökunnan ruokailuhuoneen katossa.



Kuva 3. Tiilisaumat ovat paikoin irronneet.



Kuva 6. Kosteusjälki eteishallin kattolevyissä.



Kuva 7. Syöksytorstesta tuleva vesi roiskii paikoin sokkelille.



Kuva 8. Keittiön ulkoseinässä tiilen pinnoite on vähäisesti irronnut.