



Tuuletusputki



Ilmanvaihdon koneellinen poistoventtiili



Ilmaa tuli rakenteissa olevista raoista ja rei'istä.



1. Pohjan soran pinta kosteaa.



5. Alapohjan lämmöneristeen alapinta märkä helmeilevästä vedestä.



6. Alapohjan alapinnalta puuttuvat lämmöneristeet.



4. Sokkelin pinta kosteudesta oli tumma.

VALOKUVAT JA NIIDEN KUVAUSSUUNTA

