



Kuva 1. Valumajälki käytävän seinässä.



Kuva 2. Käytävän seinän alaosa, jossa on pintakosteusarvot, jotka ovat hieman kohonneet.



Kuva 3. Kosteusjälkiä keittiön lattialla.



Kuva 4. Ikkunakarmit ja -puitteet ovat hyväkuntoiset. Kattojen sadevedet ohjataan sadevesikaivoihin ja seinänvierellä on sepeli.



Kuva 5. Seinän alaosa, jossa on paikoin halkeamia.



Kuva 6. Sisäänkäyntien puukaiteet ovat heikkokuntoiset.



Kuva 7. Sokkelin rappaus on paikoin irronnut.



Kuva 8. Vesikatto on enintään tyydyttävä-kuntoinen. Se on monitoimihallin kohdalta uusittu vuonna 1999.