



LISAERISTYS
TEHTY 19.2.14

SALAOJA-
KAIVON
PAIKKA

ILMAYHTEYS
KELLARIIN

VANERIA, ISO RAKO
ONTELOIDEN ALLA
SAUMAVALU
PUUTTUU ?

HIENOJAKOISTA
KOSTEAA
MAATA ESILLÄ

SAUMA AUKI

ISO LÄPIV.
REIKÄ

KOMPRES-
SORIT

ISO LÄPIV.
REIKÄ

KORVAUSILMAPUTKEA
EI HAVAITTU ULKONA

USEIDEN ALUSTATILALOHKOJEN
ALUEELLA IRTONAISIA TERÄKSIÄ,
SÄHKÖSILLANPÄTKIÄ, SEKÄ KAT-
KAISEMATTOMIA BETONIMUOTTIEN
SIDOSTERÄKSIÄ

LISAERISTYS
TEHTY 19.2.14

VSS-TILA, EI
ONTELOTILAA

KORVAUSILMAPUTKEN
EDESSÄ ON PATOLEVY

PVK
+24.34

VSS-TILA, EI
ONTELOTILAA

DICKURSBY SKOLA OCH DAGHEM
Urheilutie 4, 01370 VANTAA
ALUSTATILASSELVITYS
Vahanen Oy
Espoo 21.2.2014

MERKINTÖJEN SELVITYS:

- 11a = RAPORTIN VALOKUVAN OTTOPAIKKA
- 11b = KULKULUUKKU LATTIASSA ALUSTATILAAN
- 11c = KULKUAUKKO PERUSMUURIN LAPPI
- = POISTOILMAKANAVA JA VENTTIILII
- = TULOILMAPUTKI
- = EPÄTIVIITÄ LAPPIVIENTEJÄ (SAHKKO, VIEMÄRI YMS.) JOITA ON LÄHES JOKA LOHKOSSA, KÄYTTÄVÄ LAPPI KAIKKI
- # 0-32 MURSKE = POHJAMAAN LAJI
- TP14 = LÄMPÖTILA- JA RH-ANTURI
- H 160 = RYÖMINTÄTILAN KORKEUS CM
- MJ = MUOTTIJÄTE