




Kopo muovimatto



Alue jolle lattiakaivo on tulvinut


MP1



Ralennekosteusmittauspiste

- ① Tiskipöydän alla hajulukon viemäriputki vuoti vettä pohjalevyn päälle
- ② Tiskialtaan viemäri pulputtaa pyykinpesukoneen pestessä
- ③ Tiskipöydän alapuolisen kalusteen lastulevyssä kosteuden aiheuttama turpoaminen
- ④ Kalusteen sokkelin lastulevyssä kosteuden aiheuttama turpoaminen
- ⑤ Jalkalistan avauskohta

80 Pintakosteuden osoittimen lukema. Lukemaa voidaan verrata MP1 rakennekosteuslukemaan 81,5%RH, 23 C, 25 mm syvyydellä, jossa pintakosteuden osoitin näytti lukemaa 80



kuva 2

Valokuvan numero ja sen kuvaus suunta.