




PE1: Tilan 159 ja ulkoilman välinen paine-ero 7.-12.3.2014




PE2: Tilan 049 ja ulkoilman välinen paine-ero 7.-12.3.2014




PE3: Tilan 037 ja ulkoilman välinen paine-ero 7.-12.3.2014




PE4: Tilan 037 ja putkitunnelin välinen paine-ero 7.-12.3.2014




PE5: Tilan 043 ja maatäytön välinen paine-ero 14.-19.3.2014



PE6: Tilan 047 ja tilan 049 välinen paine-ero 7.-12.3.2014



PE7: Tilan 047 ja lasketun katon välinen paine-ero 7.-12.3.2014



PE8: Tilan 043 ja putkitunnelin välinen paine-ero 7.-12.3.2014

