



16.12.2009

Tilakeskus / Rakennuttaminen  
Toimistoarkkitehti Mikko Krohn  
Kielotie 13

01300 VANTAA

## OKARIINAN PÄIVÄKODIN TARKASTUS

Dno 4724/2009

### ASIAN VIREILLETULO JA TARKASTUKSEN AIHE

Päiväkodin johtaja Pirjo Valtonen on pyytänyt kirjallisesti 21.10.2009 ympäristökeskusta tekemään tarkastuksen osoitteessa Ruokotie 3 sijaitsevaan Okariinan päiväkodin tiloihin epäilemänsä terveyshaitan johdosta.

TARKASTUS 11.12.2009 klo 9.00 - 10.10

KOHDE Ruokotie 3, 01300 Vantaa

LÄSNÄ Päiväkodin johtaja Pirjo Valtonen ja terveystieteiden erikoislääkäri Kari Grönberg.

MITTALAITE Gann Hydromette UNI 1.

KOHTEEN KUVAUS Omakotitalo, rakennus on valmistunut 1970-luvulla ja siinä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

### TARKASTUKSESSA TODETTU

Lasten käytössä olevia lepo- ja ryhmätiloja mitattiin pintakosteusilmaisimella pistokokeenomaisesti. Mittauksissa ei tarkastushetkellä todettu poikkeavia lukemia referenssikosteuteen verrattuna. Tehty pintakosteusmittaus on suuntaa antava mittaustapa eikä sen antamia tuloksia voida pitää riittävän tarkkoina tässä yhteydessä.

Pintakosteusmittauksissa eteisen viereisen wc:n ja pukuhuoneen viereisen wc:n lattioissa todettiin paikoitellen poikkeavia lukemia referenssikosteuteen verrattuna. Tilojen muovitapetit ja muovimatot ovat irti taustastaan paikoitellen.

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.  
Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.



16.12.2009

Tuloilmakanaviston puhtaus tarkistettiin irrottamalla wc:n viereisen lasten leikkihuoneen pääte-elin. Silmämääräisessä tarkastelussa kanavan todettiin olevan likainen. Palotarkasta Kalle Eklund on tehnyt palotarkastuksen päiväkotiin 2.10.2009 ja antanut korjausmääräyksen ilmanvaihtokanaviston ja laitteiston puhdistamiseksi, joka on tehtävä 2.2.2010 mennessä.

#### TOIMENPITEET

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon puhtaus on tarpeellista tarkistaa sekä puhdistaa tarvittavilta osin. Lisäksi wc-tilojen rakenteiden kunto on suositeltavaa tarkistaa ja korjata tarvittavilta osin.

Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamisen jälkeen tiloissa on aistittavissa poikkeavaa hajua tai muusta perustellusta syystä voidaan harkita uusintatarkastusta ja sisäilmanäytteiden ottamista esimerkiksi mikrobipitoisuuden määrittämiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa terveysinsinööri Kari Grönberg, puhelin 8392 3404, telekopio 8392 4280.

#### SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

Terveydensuojelulaki 1, 26 ja 27 §  
Terveydensuojeluasetus 15 ja 17 §  
Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Kari Grönberg  
terveysinsinööri

#### SÄHKÖPOSTIJAKELU

Mikko Krohn, toimistoarkkitehti, tilakeskus  
Reino Mielonen, aluetyöpäällikkö, tilakeskus  
Pasi Simola, isännöitsijä, tilakeskus  
Hannu Nevalainen, palveluvastaava, tilakeskus  
Petri Koskinen, kiinteistöpalvelujohtaja, tilakeskus  
Pirjo Valtonen, Okariinan päiväkodin johtaja  
Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.

Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.