

Kohde: Uomarinteen koulun päiväkoti, Uomarinne 2, 01600 Vantaa

Kosteusmittaukset: Mikko Mäkinen / Delete Tutkimus Oy

Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet 15.6.2012

Tunnus ja mittapään nro	(Sijainti tv. paikannus)	Lämpöt. °C	Suht.kosteus % RH	Kost.sis. g/m ³	Tulkinta
HMP42	Ulkoilma klo 09.25 yläpiha, katoksen alla	16,7	52,0	7,4	
HMP44 mp 3	Sisäilma klo 09.10 eteiskäytävä	22,3	42,0	8,5	

Porareikämittaukset välipohjarakenteesta 15.6.2012 klo 09.00
Porareiät on tehty 12.6.2012 klo 09–11 / Unto Kovanen ja Mikko Mäkinen

Tunnus	Paikka, materiaali ja syvyys yms.	Lämpöt. °C	Suht.kosteus % RH	Kost.sis. g/m ³	Tulkinta
MITTAUSPAIKKA 1: Makuuhuone 1, 2,8 m ikkunaseinästä, 10 cm ulkoseinästä					
LPR1 HMP44 mp 1	alapohjalaatan läpi, hiekkatäyttö, syvyys 30 cm	18,8	97,0	15,5	märkä
LPR2 HMP44 mp 2	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 14 cm	20,7	91,0	16,4	koholla
LPR3 HMP44 mp 3	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 6 cm	20,9	89,0	16,2	koholla
MITTAUSPAIKKA 2: Eteiskäytävä, eteisen 002 kohdalla, 10 cm seinästä					
LPR4 HMP44 mp 5	alapohjalaatan läpi, syvyys 14 cm, reikä hiekkatäyttöön	20,2	95,0	16,6	selvästi kosteaa
LPR5 HMP44 mp 6	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 9 cm	20,5	98,0	17,3	märkä
LPR6 HMP44 mp 7	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 3 cm	20,8	82,0	14,9	hieman koholla
MITTAUSPAIKKA 3: Makuuhuone 3, keskellä huonetta, 2 m ikkunaseinästä					
LPR7 HMP42	alapohjalaatan läpi, hiekkatäyttö, syvyys 23 cm	17,6	90,0	13,5	koholla
LPR8 HMP44 mp 9	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 11 cm	21,0	64,0	11,7	kuiva
LPR9 HMP44 mp 10	alapohjalaatassa, betoni, syvyys 4 cm	21,4	58,0	10,9	kuiva