



2003/ 6/12 8:27am

Kuva 1.IV-kanavissa oli roskaa ja pölyä. Kuva on otettu Voimistelusalin poistoventtiilistä. Huoneen 014 tuloilmakanavassa oli paljon roskaa, esim. hyönteisten raatoja.



2003/ 6/12 8:53am

Kuva 2.Luonnonopin luokan lattian muovimatto oli irronnut lattiasta. Vaikutti sille kuin maton kopo kohdat noudattelisivat mahdollisia lattiassa olevia halkeamia.



Kuva 3. Huoneessa 014 oli lattialla ja pelivälinelaatikoissa paljon pölyä.



Kuva 4. Huoneessa 014 oli huoneessa olevan suihkuhuoneen vastaisesta seinästä maali kopo. Seinä oli ko. kohdasta kuiva, mutta seinän toisella puolella suihkuhuoneessa seinä oli alemmaa 1...3 laatan korkeuteen märkä.



Kuva 5. Voimistelusalin lämmityspattereiden vesiputkien läpiviennit olivat luonnonopin luokan puoleisella seinällä 2/5 kohdasta märkiä, läpivientirei'istä tuli ilmaa saliin ja ilman tuoksu viittasi voimakkaasti mikrobikasvustoon. Kosteusjälkiä oli läpivientien ympärillä kummankin ikkunaseinän vierellä.