

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Myyrmäen A-Klinikka
Korutie 3 A
01600 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm 23.1.2013	pvm 23.1.2013	pvm 24.1.2013	pvm 24.1.2013
	klo 12:00 (24h ennen)	klo 24:00 (12h ennen)	klo 12:00 (alussa)	klo 13:30 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	-7,0 °C	-10,0 °C	-8,0 °C	-8,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,0 °C	+22,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.	puolipilvinen	pilvinen	selkeä	selkeä
tuulen nopeus m/s suunta	länsi 3m/s	länsi 2m/s	tyyni	tyyni
paine-ero keskimäärin (pascalia)			-3..-5 Pascalia	-3... -5 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 26 %	Rh 26 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	<p>betoni</p> <p>betoni / tiili</p> <p>betoni</p> <p>3 x</p>



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314