

Kohteen osoite:		Raportti nro: 54 / 2014	
Hiekkaharjunkoulu, Talkootie 37, Vantaa		Lämpötila/ulkoilma (°C)	+ 14 °C
Mittausten lukumäärä/ kpl kohteessa:	10	Lämpötila/sisäilma (°C)	+ 22 °C
Mittauskohteet:			
1-2 : luokka 1305, 3-4: luokka 1304, 5-6 : luokka 1303, 7-8: huone 1206, 9-10: luokka 1316		Ulkoilman RH (%)	73 %
		Sisäilman RH (%)	45 %
Mitattu rakenne:	Syvyys:	RH (%), T (°C), Abs.kosteus (g/m³)	
1. Lattia / 1305	20	64 %, +21°C, 11,8 g/m ³	
2. Lattia / 1305	60	72 %, +21°C, 13,2 g/m ³	
3. Lattia / 1304	20	62 %, +20°C, 10,8 g/m ³	
4. Lattia / 1304	60	56 %, +20°C, 9,7 g/m ³	
5. Lattia / 1303	20	56 %, +20°C, 9,7 g/m ³	
6. Lattia / 1303	60	58 %, +20°C, 10,1 g/m ³	
7. Lattia / 1206	20	88 %, +21°C, 16,2 g/m ³	
8. Lattia / 1206	60	90 %, +21°C, 16,5 g/m ³	
9. Lattia / 1316	20	70 %, +19°C, 11,4 g/m ³	
10. Lattia / 1316	60	74 %, +18°C, 11,4 g/m ³	
11.			
12.			
Huomiot kohteesta / mittauksesta			
<p>Tämä mittaus on laadittu tilaajan toimeksiannosta kyseessä olevan vaurion syyn selvittämiseksi. Muuhun tarkoitukseen raporttia ei voi käyttää.</p>			
Mittalaite: Vaisala HMI41, HMP42 ja HMP44 mittapää.		Mittaja: Juho Sibelius	
Mittauksen syy : kuivauksen välimittaus		Paikka Helsinki	aika 02.09.2014