


Pintakosteuskartoitus ja alustavat kosteusmittaukset Hämeenkylän koululla viikolla 8 / 2007

- Pintakosteuskartoituksissa käytettiin Gann B50 + UNI1 - pintakosteusilmaisinta, jonka näyttämät arvot ovat suuntaa-antavia vertailuarvoja, maksimimäyttämä 195.
- Pohjakuvissa alueilla, joihin ei ole merkitty pintakosteuslukemia, Gannilla mitatut arvot olivat alle 75.
- Viiltomittaus- ja porareikämittausmenetelmät on kuvattu mittaustapaliitteissä.
- Päälystetyypit huonetilatyypeittäin olivat seuraavat:

Käytävät ja aulat	vinyyli-laatta
Luokkahuoneet	muovimatto
WC:t ja pesuhuoneet	klinkkerilaatta





1. Krs /
kartoitetut
alueet




Kartoitettu
kauttaaltaan




Kartoitettu vain
poistettujen
vesipisteiden ja
purettujen
väliseinien
osalta


Hu




2. Krs / kartoitetut alueet



1. krs / Aula ja äidinkielen käytävän
 alkupää
 Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden
 paikat



1. krs / Biologian ja maantiedon käytävä
 Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden paikat




1. krs / Äidinkielen käytävä


Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden paikat

 Lievästi koholla olevat alueet

 Koholla olevat alueet




1. krs / Opettajien ja rehtorien huoneet
 Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden
 paikat



1. krs / Kotitaloussiipi

Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden paikat





Lievästi kohollaan olevat alueet


Kohollaan olevat alueet

2. krs / ATK-siipi

Pintakosteuslöydökset ja mittapisteiden paikat

 Lievästi koholla olevat alueet

 Koholla olevat alueet



2. krs / Biologian ja maantiedon siipi

Pintakosteuslöydökset

 Lievästi kohollaan olevat alueet

 Kohollaan olevat alueet



KAUNISTEN TUULIINEN OY