

Report Date 10.1.2008

Company Vantaan Kaupunki, Tilakeskus  
 Address  
 Thermographer

Customer kirkonkylän pk  
 Site Address  
 Contact Person




Image and Object Parameters		Text Comments
Camera Model	FLIR B-CAM Western S	
Image Date	2008:01:10 18:45:56	
Image Name	IR_0115.jpg	
Emissivity	0,96	
Reflected Temperature	20,0 °C	
Object Distance	2,0 m	

Description
Lamppujen sähköputket ne kattoa jäädyttää, kun valaisimien kohdat kovin jäähtyy

**Report Date** 10.1.2008

**Company** Vantaan Kaupunki, Tilakeskus

**Address**

**Thermographer**

**Customer**

kirkonkylän pk

**Site Address**

**Contact Person**




Image and Object Parameters		Text Comments
Camera Model	FLIR B-CAM Western S	
Image Date	2008:01:10 18:46:07	
Image Name	IR_0116.jpg	
Emissivity	0,96	
Reflected Temperature	20,0 °C	
Object Distance	2,0 m	

## Description

kylymä katon nurkka