

Kohde: Nousutie 1, 01450 Vantaa

Kosteusmittaukset: Unto Kovanen ja Mikko Mäkinen / Delete Tutkimus Oy

Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet 24.9.2012, mittalaite HMI 41C

Tunnus ja mittapään nro	(Sijainti tv. paikannus)	Lämpöt. °C	Suht.kosteus % RH	Kost.sis. g/m ³	Tulkinta
HMP42 B	Ulkoilma klo 14.30	10,0	82,5	7,8	
HMP42 A	Sisäilma klo 14.35, kellarin käytävä	21,7	46,5	9,1	koholla
HMP42 C	Sisäilma klo 15.20, saunan pukuhuone	24,9	38,5	8,9	koholla

Porareikämittaukset alapohjarakenteesta 24.9.2012 klo 15.00–15.20, mittalaite HMI 41C

Porareiät on tehty 21.9.2012 klo 09–11 / Unto Kovanen ja Mikko Mäkinen

Tunnus	Paikka, materiaali ja syvyys yms.	Lämpöt. °C	Suht.kosteus % RH	Kost.sis. g/m ³	Tulkinta
MP 1: kellari, käytävän päässä oleva vasen varastotila.					
LPR1 HMP44 mp1	oikea takanurkka, n. 15 cm ulko-seinästä, bet. syvyys 25 mm.	17,4	82,5	12,2	hieman koholla
LPR2 HMP44 mp2	oikea takanurkka, n. 15 cm ulko-seinästä, bet. syvyys 400 mm.	16,1	86,5	11,8	hieman koholla
LPR3 HMP44 mp3	oikea takanurkka, n. 15 cm ulko-seinästä, bet. syvyys 80 mm.	16,8	99,0	14,2	kostea
MP 2: kellari, käytävän päässä oleva pieni varasto.					
LPR4 HMP44 mp4	oikea takanurkka, takavaraston vastainen seinä n. 15 cm, bet. syv. 45 mm.	18,1	83,0	12,9	hieman koholla
LPR5 HMP44 mp5	oikea takanurkka, takavaraston vastainen seinä n. 15 cm, kevytsoraeriste syvyys 220 mm.	17,5	96,5	14,4	selvästi koholla
LPR6 HMP44 mp6	oikea takanurkka, takavaraston vastainen seinä n. 15 cm, bet. syv. 350 mm.	17,2	94,0	13,8	selvästi koholla
MP 3: kellarikäytävä.					
LPR7 HMP44 mp7	portaiden vastainen oikea nurkka, bet. syvyys 60 mm.	18,7	97,5	15,6	selvästi koholla
MP 4: pyörävarasto.					
LPR8 HMP44 mp8	oikea takanurkka, n. 15 cm ulkoseinästä, kevytsorabet. syvyys 100 mm.	17,4	84,5	12,5	hieman koholla
MP 5: saunan pukuhuone.					
LPR9 HMP44 mp9	vasen takanurkka, asunnon vastainen seinä n. 10 cm, tojalevy syv. 150 mm.	21,6	52,5	10,0	kuiva