


6

SALAOJAN TARKASTUS-/
PURKUKAIVO
Lattiapinta-Juoksupinta n. 50 cm



= KALKKIJALKIA SEINAN ALAOSALLA

= RAPORTIN VALOKUVA

83 = LATTIAN PINTAKOSTEUSARVO
114 = SEINÄN ALAOSAN PINTAKOSTEUSARVO
PINTAKOSTEUSMITAUKSET TEHTY 20.9.2012
GANN HYDROMETTE UNI 1, MAX . n. 170

= PORAREIKAMITTAUSPISTE

TILAA EI PÄÄSTY,
VOI OLLA
KOSTEUSONGELMIA

KOSTEUSVAURIOKARTOITUS JA
KOSTEUSMITTAUKSET
KORSON ENTINEN LÄÄKÄRITALO
Nousutie 1, 01450 VANTAA
10.10.2012 Delete Tutkimus Oy, Helsinki
RA Unto Kovanen p. 040 848 4354

Delete
Tutkimus Oy

Digitointi suoritettu TSU:n käsiarkistossa olevien pää- ja työpiirustusten perusteella.
25. 05. 2005 Ritva Tolonen

KORSON ENTINEN TERVEYSTALO

K.osa / Kylä 80 MATARI	Kortteli/Tila 2180	Tontti/Rn:o 4:128	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö KELLARIKERROS	Mittakaavat 1:100	
NOUSUTIE 1			
01450 VANTAA			
VANTAAN KAUPUNGIN TILAKESKUS talonsuunnittelu Kielotie 13 01300 Vantaa vaihe 09-83911 fax 09-8392 4096	Suunnitteluala	Työn n:o	Piir.n:o
Suunn.	Piirt.	Hyv.	Muutos
		Päiväys Vantaa	Tiedosto