


Korson neuvola ja hammashoitola
Maakotkantie 10, 01450 Vantaa

Pintakosteusmittaukset ja kosteusvaurio-
kartoitus 8.5.2013 / Delete Tutkimus Oy.

55 = pintakosteuslukema
= valokuva raportissa



Kaikki tilat varustetaan tilakohtaisella, riittävällä, käyttö-
tarkoituksen mukaisella ilmanvaihdolla. Kantavissa seinissä oi-
vesipisteitä. Pesupöydän ja seinän välissä elastinen kitti.
Kaikki ikkunat ja ovi-ikkunat kolmikertaisia.

Neuvolan alaslasketut katot sekä liikehuoneistojen tuulikaappien, WC- ja
sosiaalitoilujen katot pölytomaalattuja alumiinisäleitä.