

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Latupuiston päiväkot
Latukuja 2
01280 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 25.1.2012	pvm 26.1.2012	pvm 26.1.2012
	klo (24h ennen)	klo 21:30 (12h ennen)	klo 09:30 (alussa)	klo 11:00 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	-9,0 °C	-6,0°C	-6,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,5 °C	+23,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		pilvinen/lumisade	pilvinen/lumisade	pilvinen/lumisade
tuulen nopeus m/s suunta		9m/s koillinen	4m/s itä	4m/s itä
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			-3..-5 Pascalialia	-3..-5 Pascalialia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 17,5 %	Rh 22 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomiot 	tuulettuva/puu puu / lautaverhous puu 3 x Päiväkodin ilma on erittäin kuivaa 17,5 % Rh – 22 %Rh



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314