




ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 4.12.2013






Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:


- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

NUOLIEN SELITYKSET:

-  MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN
-  0-1 Pa PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)


MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  TILAELEMENTTIEN SAUMA
-  SEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ
-  MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA



YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 5.12.2013



HUOM! KAASU LEVISI VERHOKOTELON SISÄLLÄ. EI AVATTU VERHOKOTELOA JA KATSOTTU ONKO SIELLÄ LISÄÄ VUOTOKOHTIA






Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:


- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

NUOLIEN SELITYKSET:


-  MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJARAKENTEEN ILMATILAAN
-  PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  TILAELEMENTTIEN SAUMA
-  PATERIPUTKIEN LÄPIVIENI
-  MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA





ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 4.12.2013





Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:


- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

NUOLIEN SELITYKSET:


-  MERKKIAINEKAASU ALAPOHJARAKENTEEN ILMATILAAN
-  0-1 Pa PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  VIEMÄRIPUTKEN LÄPIVIENTI
-  2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA





ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 4.12.2013





Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysoitsattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:


- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

NUOLIEN SELITYKSET:

-  MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN
-  0-1 Pa PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  TILAELEMENTTIEN SAUMA
-  2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA




YLÄPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 4.12.2013

HUOM! KAASU LEVISI VERHOKOTELON SISÄLLÄ. EI AVATTU VERHOKOTELOA JA KATSOTTU ONKO SIELLÄ LISÄÄ VUOTOKOHTIA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysoitsattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.




NUOLIEN SELITYKSET:


- MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJARAKENTEEN ILMATILAAN
- 0-1 Pa PAINERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- TILAELEMENTTIEN SAUMA
- 2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA



ALAPOHJARAKENTEN MERKKIAINEKOE 5.12.2013





Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysointin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA

NUOLIEN SELITYKSET:

-  MERKKIAINEKAASU ALAPOHJARAKENTEN ILMATILAAN
-  0-1 Pa PAINERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus)

