



Luukku alustatilaan

Alaporras laho

Räystäslaudoituk sessa lahoa

Halkeilua laatoituksen saumoissa

Yläpohjassa tuuletusviemäri jatkamatta vesikatolle, kuva 32

Ilmavuotojälkiä

Välikatossa päätylevy rikki

Vuotojälkiä välikatossa

Ilmavuotojälkiä

Räystäsvaurio

Eristämättömiä lämpöputkia

Rako / maton sauma rikki

Alapohjassa kosteutta, kuva 12

Ilmavuotojälkiä

Ulkoseinä yltää asfalttiin asti

Alapohjassa kostunutta maa-ainesta, kuva 11

ikkunasta puuttuu tiivisteitä

Kulumia oven alaosassa

Tasolevyt uusittu 2010

Rako / maton sauma rikki

Verhouslautojen päät ovat huonosti käsitelty

Lattioissa on muovimatot.  
Alapohja on puurakenteinen.  
  
Pintakosteudet mitattiin 3.5.2012 Gann Hydrometer Uni1 -pintakosteuden tunnistimella ja LB70 -anturilla.  
Mittaukset suorittivat Unto Kovanen ja Mikko Mäkinen.

numero = lattian pintakosteus  
[ ] = raportin valokuva

3.5.2012 klo 12.00-13.00  
  
Ulkoilma:  
lämpötila 9,8 °C  
suht. kosteus 35 %  
kosteussisältö 3,2 g/m³  
  
Sisäilma:  
lämpötila 22,3 °C  
suht. kosteus 21,0 %  
kosteussisältö 4,3 g/m³  
  
Alapohja luukun kohdalta:  
lämpötila 11,2 °C  
suht. kosteus 53,0 %  
kosteussisältö 5,3 g/m³

Kattolevyjä uusittu

Luukku alustatilaan

RAKENNUS VARUSTETAAN TILAKOHTAISELLA, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISELLA JA RIITTÄVÄLLÄ ILMANVAIHDOLLA.

ALASLASKU, h YLEENSÄ = 2200 MET.RAKENT. RIPUSTUSJÄRJESTELMÄ KAL-30 1/I, KEITTIÖTILOISSA METALLISÄLE.  
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISMERKKI-VALAISTUKSELLE ERIKOISUUNNITELMIEN MUKAAN.  
RAKENNUS VARUSTETAAN PALOPOSTEILLA ERIKOISUUNNITELMIEN MUKAAN.  
KOTIALUEIDEN VÄLISÄT SEINÄT 44dB, SEINIIN LIITTYVÄT dB OVET ILMAN KYNNYSTÄ. OVILEVYN ALAREUNASSA LAAHUS, MUILTA OSIN OVIRAKENNE KARMEINEEN 25dB. LASIOVISSA 6mm. LASI.  
OSASTOIVA SEINÄ B-30 RUODELAUDOITUKSEEN SAAKKA.

METSÄKÖPOLUN PÄIVÄKOTI  
Kukinkuja 14, 01620 VANTAA  
  
Kosteusvauriokartoitus sekä märkätilojen ja vesipisteiden pintakosteusmittaus  
30.5.2012 / Delete Tutkimus Oy  
Unto Kovanen ja Miko Mäkinen

**Delete**   
Tutkimus Oy

Tarkastettu SO-kaivo

7

3

4

1

2

28

22

5

20

7

3