1. kerros, osat A ja B

Delete
Tutkimus Oy

Metsonkoti
Metsotie 23, 01450 Vantaa

Pintakosteusmittaukset ja kv-kartoitus 2.10.2013

55 = pintakosteuslukema
55/0,1 = pintakosteuslukema seinästä, korkeus metreinä
mm = muovimatto
kuva = valokuva pkm- ja kvk-raportissa

70-95 n. 2 neliön alueella seinässä

seinän ja lattiaan liittymä on tiivistetty

maal.bet.

kuva 23 77/0,1

kuva 5

kuva 6

seinälaattoja irti

7,5x7,5 laattalattia sauna-tiloissa ja takkahuoneessa

kuva 1

kuva 22

kuva 3

parketti

halkeamia levyseinässä

epätiiviit läpiviennit tiskikaapin alla

epätiiviit läpi-viennit

kuva 15

kuva 4

72/0,1

67/0,1

seinälaattoja irti