

# RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

## Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut  
Mikko Krohn

## Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki  
OVT-tunnus 003701246109

## Puhelin:

## Kohteen tiedot:

Neilikkatien Pajatalo  
Neilikkatie 3  
01300 Vantaa

## Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 7.1.2013	pvm 8.1.2013	pvm 8.1.2013
	klo	klo 21:00	klo 9:30	klo 11:00
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila		-2,0 °C	0,0°C	0,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+17,0 °C	+22,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		<b>pilvinen</b>	<b>lumisade</b>	<b>lumisade</b>
tuulen nopeus m/s suunta		<b>heikkoa tuulta</b>	<b>heikkoa tuulta</b>	<b>heikkoa tuulta</b>
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			-5 Pascalialia	-4 Pascalialia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			<b>Rh 28 %</b>	<b>Rh 30 %</b>

## Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	<b>Koneellinen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alapohja</li> <li>• ulkoseinät</li> <li>• yläpohja</li> <li>• ikkunat</li> <li>• muut huomiot</li> </ul>	<b>betoni</b> <b>puu / tiili</b> <b>puu / tasakatto</b> <b>3 x puukarmit</b>