

Päivämäärä: 26.8.2008

Tutkija: Mikko Mäkinen

Rakennuksen nimi: Ristipuron päiväkoti, lisärakennus

Tuloilmakone  Yhd. tulo-poistoilmakone   
Poistoilmakone 

Puhaltimen no: TK 02

Vaikutusalue: etelä-kaakkoissiipi

Puhaltimen tyyppi:	Puhaltimen käyttötapa:	Käyntiajat (klo-klo):
1-nopeuspuhallin	<input type="checkbox"/> käsikäyttö	<input type="checkbox"/> 1/1
2-nopeuspuhallin	<input type="checkbox"/> kello-ohjaus	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2
moninopeuspuhallin	<input checked="" type="checkbox"/> ulkolämpötilaohj.	<input type="checkbox"/> pois päältä
portaaton säätö	<input type="checkbox"/>	

**Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):**toimii   
ei toimi mitä vikaa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Puhaltimen ohjaus pakkokytetty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):**ei   
kyllä 

mitkä puhaltimet: TF 01 / FF 01

**Kokonaisilmavirta:**

suunniteltu: 1/1 +635 / -460 1/2 \_\_\_\_\_ l/s

mitattu: 1/1 +688, 38Hz / -538, 38Hz 1/2 \_\_\_\_\_ l/s

**Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):**kunnossa   
vikaa, mitä? 

Turvakytkimen toiminta \_\_\_\_\_

Käyntiääni (esim. meluisa) \_\_\_\_\_

Puhtaus \_\_\_\_\_

Äänenvaimennus \_\_\_\_\_

Sadeveden esto \_\_\_\_\_

Päivämäärä: 26.8.2008

Tutkija: Mikko Mäkinen

### Kan. tarkastusluukut:

on   
ei ole

### Runkokanavien puhtaus:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

### Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa   
puutteellinen, mitä vikaa? \_\_\_\_\_

### Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin   
hienosuodatin   
molemmat

### Suodatinluokka:

tulo F5, poisto F7

### Suodattimien kunto:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

Suodattimen painehäviö tulo 48, poisto 71 Pa

Suodatin vaihdettu 6 kuukautta sitten

### Lämmöntalteenotto:

kyllä   
ei

### Lämmöntalt.oton puhtaus:

puhdas   
 puhdistuksen tarpeessa

### Lämmöntalt.oton lämpötilat:

ulkoilma 16 °C  
tuloilma 19 °C  
poistoilma 23 °C  
jäteilma 19 °C

### Lämmityspatteri:

ei   
vesi   
sähkö

### Lämmityspatt. puhtaus:

puhdas   
 puhdistuksen tarpeessa

### Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma 19 °C  
lähtevä ilma 24 °C  
menovesi 42 °C  
paluuvesi 24 °C

### Huomautuksia:

LTO-kuution raitisilmapelti ei sulkeudu kunnolla

---

---

---

---

---

---

---