

Report Date 21.2.2008

Company Vantaan Kaupunki, Tilakeskus


Address Ruusuvuoren koulu

Thermographer Jouni Räsänen

Customer

Site Address

Contact Person



## Image and Object Parameters

## Text Comments

Camera Model FLIR B-CAM Western S

Image Date 2008:02:21 11:03:41

Image Name IR\_0154.jpg

Emissivity 0,96

Reflected Temperature 20,0 °C

Object Distance 2,0 m

## Description

Piipun hormit ovat jääneet auki. Kylmä ilma virtaa ulkoa sisään.

**Report Date** 21.2.2008

**Company** Vantaan Kaupunki, Tilakeskus

**Address** Ruusuvuoren koulu

**Thermographer** Jouni Räsänen

**Customer**

**Site Address**

**Contact Person**



**Image and Object Parameters**

**Text Comments**

**Description**

**Report Date** 21.2.2008

**Company** Vantaan Kaupunki, Tilakeskus

**Address** Ruusuvuoren koulu

**Thermographer** Jouni Räsänen

**Customer**

**Site Address**

**Contact Person**



**Image and Object Parameters**

**Text Comments**

**Description**

**Report Date** 21.2.2008

**Company** Vantaan Kaupunki, Tilakeskus

**Address** Ruusuvuoren koulu

**Thermographer** Jouni Räsänen

**Customer**

**Site Address**

**Contact Person**



**Image and Object Parameters**

**Text Comments**

**Description**