

Kohde Tuomelan koulu, lisärakennuksen alapohjaselvitys 17.01.2011
Ainontie 44, 01630 VANTAA

Alapohjaselvitys RA Unto Kovanen/ ASB Consult Oy



KUVA 1 Lisärakennus IV-konehuoneen kulmalta



KUVA 2 Lisärakennuksen näyttämöpäätyä, maa on vajonnut sokkelivierellä



KUVA 3 IV-konehuone, jonka takaseinälle tehtiin tutkimusavaus kantavaan betoniseinään IV-koneiden yläpuolelle tikkaiden kohdalle.



KUVA 4 Tutkimusavauksen teko käynnissä. Avauskohdalla oli rautoitteita.



KUVA 5 Kuvaussuunta näyttämön alapuolelle. Alapohjan ontelolaatan alapinnassa on styrox-eriste. Perällä on palkki, jonka ali pääsee ryömimään.



KUVA 6 Näyttämön päätyseinän maanpinnan vajoaman kohdalta on tuiskunnut lunta. Perusmuurin alla on routasuojalevyt ja perusmuuria vasten on styrox-eriste. Tältä kohdin olisi mahdollista tehdä kulkuaukko sokkelin ali.



KUVA 7 IV-konehuoneen vieressä olevaa hienoa hiekkaa, jonka alla on muovikalvo. Maanpinnassa ei havaittu kasvustoa. Ontelotilan ilma ei vaikuttanut haisevan.

Helsingissä 17.1.2011

ASB Consult Oy

RA Unto Kovanen, p. 040 848 4354, sp unto.kovanen@asb.fi

Liite: Lisärakennuksen alapohjapiirustus merkintöineen