

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Vantaankosken Paloasema
Martinkyläntie 3
01670 VANTAA

Kuvausolosuhteet:

	pvm 9.1.2013	pvm 9.1.2013	pvm 10.1.2013	pvm 10.1.2013
	klo 10:00 (24h ennen)	klo 22:00 (12h ennen)	klo 10:00 (alussa)	klo 11:30 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	-1,0 °C	-2,0 °C	-4,0 °C	-4,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+20,0 °C	+22,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		pilvinen	pilvinen	pilvinen
tuulen nopeus m/s suunta	länsi 4m/s	länsi 4m/s	tuuli pohj. 3 m/s	tuuli pohj. 3 m/s
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			-3..-5 Pascalia	-3... -5 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 24 %	Rh 24 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomiot 	betoni betoni / tiili / rappaus betoni huopakatto 3 x



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314