

Yrityksen perustiedot	
Emoyhtiö	VANTAAN KAUPUNKI
Yritys	Vantaan kaupunki, sivistystoimi
Osoite	Asematie 6 A 01300 VANTAA
Puhelin	83 911
Työpaikkakäynti	
Tekopäivä	26.04.2012
Aihe	Vaskivuoren lukio, suunnattu työpaikkaselvitys, sisäilma-asiat
Osasto	1 PERUSOPETUS/SITO
Työpaikkaselvityksen tekijät	
titteli	Apulaisrehtori Jari Danska
titteli	Työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Jämsén-Mässeli
titteli	Sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell
Tekijä(t)	Tahvanainen Leena, Työterveyshoitaja
Työpaikkaselvityksen tarkoitus	
	Työpaikkaselvityksen tarkoituksena oli selvittää esille tulleita sisäilmaongelmia.
Käytetyt menetelmät	
	Haastattelu ja aistinvarainen havainnointi. Käytettävissä oli työpaikkaselvitysraportti vuodelta 2008. Työpaikkaselvityksessä mukana osan aikaa olivat rehtori Eira Kasper ja kouluisäntä Mervi Räsänen. Haastateltu opettajia Elisa Laurila, Adela Robledinos, Sirpa Siminen, Mika Karhunen
Yleistä, toimitilat	
	Vaskivuoren lukio on toiminut nykyisissä tiloissaan vuodesta 1996, kun samassa rakennuksessa toiminut Myyrmäen lukio ja Vantaanjoen lukio yhdistyivät. Hämeenkyllän lukio liitettiin Vaskivuoren lukioon vuonna 2006. Koulurakennus on rakennettu 1970, peruskorjaus valmistui 12/2007. Kouluun valmistui laajennusosa 2006. Oppilaita koulussa on n. 1000, opettajia n. 85 Rakennuksen alla on "järvi". Salaojien ja viemärien kuvaukset on tehty. Vettä on tulvinut alimman kerroksen lattialle opettajien työtilaan. Väestösuojan lattialle tulee vettä heti, kun lumet sulaa. Laajennusosan katosta vuotanut vesi viimeksi talvella. Kanslian eteen vuotenut vettä. Fysiikan luokkatiloihin vesivuotoa - ikkunoista? Ilmanvaihdon poistoilmaputki ollut väärin kytkettynä tuloilmaputkeen opettajanhuoneen wc:ssä. Korjattu.

Esitietokyselyn tulokset	Henkilöstö kertonut oireiluista: astmaoireilua, silmien kuivumista, silmätulehduksia, iho-oireita, nenän tukkoisuutta, limakalvojen turpoamista, äänen käheytymistä.
Havainnot työpaikkakerroksella	<p>Alin kerros, opettajien työtila</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostean betonin haju - viemäriinjan päällä tummentuneita lattialaattoja <p>Viemärinhajua pääsisäänkäynnin ja musiikkiluokkien käytävillä. Poikein wc:ssä hyvin voimakas viemärin haju, tyttöjen wc:ssä myös hajua.</p> <p>Keskellä rakennusta ei ole ongelmia..</p> <p>Luokat 052-054 äidinkielen luokat, kemian ja biologian luokka</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilmanvaihto-ongelmaa - tuloilma kylmää - välitunnilla ikkunatuuletus aina <p>Oppilaskunnan huone</p> <ul style="list-style-type: none"> - maakellarin haju <p>Musiikkiluokka 217b</p> <ul style="list-style-type: none"> - kattoikkunoiden tiiviys huono, ei vuotojälkiä - käytävällä viemärinhajua <p>Uusi laajennus/kieliluokat</p> <ul style="list-style-type: none"> - aulatilin katto vuotanut viikolla 7, vesivuotojäljet seinässä - musiikkiluokkien vieressä katossa iv-koneiden luukku auki <p>Aluerehtorin kertoman mukaan aulan esiintymislavan liikuteltava väliseinä saattaa irrota kiinnityksestään aiheuttaen tapaturmariskin.</p> <p>Yleisesti lukiossa siistiä, siivouksen taso on hyvä.</p>
Palautetilaisuus	<p>Työpaikkaselvityksestä annetaan kirjallinen raportti, joka on tarkoitettu myös työntekijöiden nähtäväksi.</p> <p>Raportin jakelu: rehtori Eira Kasper, apulaisrehtori Jari Danska, työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Jämsén-Mässeli, työturvallisuusvastaava Janne Haatainen, sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell, rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen</p>
Yhteenveto	<p>Suosittelaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - lumien auraamista talvella kauas rakennuksesta, ei rakennuksen seinää vasten - iv-koneiden luukun sulkemista - ilmanvaihdon riittävyyden selvittämistä - viemärin hajun alkuperän selvittelyä ja korjaustoimenpiteitä hajun estämiseksi - vesivuotojen alkuperän selvittämistä ja vuotokohtien korjaamista - selvittämistä, voiko salaojituksella/pumppauksella saada rakennuksen alle kertyvää vettä pois

- aulan esiintymislavan liikuteltavan väliseinän kiinnitysten varmistaminen

Korjaustoimenpiteiden etenemistä ja vaikutusta seurataan Tilakeskuksen, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteisissä sisäilmapalaverieissa sekä koululta saatavan tiedon perusteella.

Allekirjoitukset

Allekirjoitus

Aika ja paikka

Leena Tahvanainen
työterveyshoitaja