

Ryytty Merja

Lähettäjä: Unto Kovanen <unto.kovanen@delete.fi>
Lähetetty: 20. maaliskuuta 2013 17:03
Vastaanottaja: Ryytty Merja
Aihe: Simonmetsän pk yläpohjakuvia
Liitteet: IMG_4480.JPG; IMG_4481.JPG; IMG_4482.JPG; IMG_4485.JPG; IMG_4486.JPG; IMG_4488.JPG; IMG_4495.JPG; IMG_4501.JPG; IMG_4507.JPG; IMG_4511.JPG; IMG_4514.JPG; IMG_4517.JPG; IMG_4531.JPG; IMG_4532.JPG

Hei

Kävin ke 20.3.13 Simonmetsän pk:n yläpohjassa kahden luukun kautta. Ensimmäinen luukku (kuva 4480) on pohjoiskulmalta, toinen itäpäädyistä Raatetien suuntaan.

Keskialueelle jäi keittiön seutuville alue (kuvat 4531 ja 4532), johon en havainnut luukkua, alueen pituus on arviolta 15 metrin luokkaa.

Yläpohjassa on kulkusilta, jota pitkin pääsin tarkastamaan. Molemmissa lohkoissa on useita aluskatteen huonoja limityksiä/ lerahteneita reunoja, joista pääsee vettä, mikäli kate pettää tv., lisäksi on repeämiä. On päässyt jo lehtiroskaa.

Viemärien tuuletusputket ovat eristämättä.

Tuuletuspiippuja on, yhdestä oli päässyt vähän lunta (kuva 4488).

Luukkujen levveys ja korkeus on arviolta n. 50x50 cm, eli ovat ahtaat. Niitä olisi helppo korottaa kahden panelin verran alareunan puolelta.

Käyn vielä jossain vaiheessa sisätiloista IV-tila tv, katsomassa löytyisikö reittiä tai sitten vesikatolta tasoerokohdalta, vaihtoehtoisesti tehdään tasoerokohdalle luukku.

Myös vesikatto pitää tarkastaa lumien sulettua, nyt oli pudoteltu lumia, räystäällä on jääkerrostumia.

t. Unto



Unto Kovanen, RA
Delete Tutkimus Oy
Projektipäällikkö
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
Finland
+358408484354
unto.kovanen@delete.fi
www.delete.fi